



DETALLE 1 - CORTE TRANSVERSAL ESTRUCTURA



DETALLE 2 - CORTE LONGITUDINAL ESTRUCTURA



DETALLE 1 - IMPERMEABILIZACION ANCALJES

SIMBOLOGIA	

TRITEC INTERVENTO
 TRITEC-Intervento Spa
 Departamento de Operaciones

RESUMEN DE LAMINAS	
LAMINA	DESCRIPCION
1 de 10	Diagrama unifilial general instalación existente.
2 de 10	Diagrama unifilial instalación Fotovoltaica
3 de 10	Diagrama elemental de CA.
4 de 10	Cuadros de Generación en CC y CA. Cuadro de caídas de tensión y resumen de generación
5 de 10	Plano de ubicación de equipos y punto de conexión
6 de 10	Plano de conexión de strings y canalización
7 de 10	Plano detalle de estructura
8 de 10	Plano de detalles de piso técnico.
9 de 10	Plano de detalles de costaneras y cuerdas de vida.
10 de 10	Detalles de Impermeabilización.

NOTAS

NOTA 1: Los materiales que requieren certificación para su uso, cumplen con este requisito.

CROQUIS UBICACION

Referencia: <http://life.mapcity.com/s/2a43m>
 Coordenadas UTM
 324362.41 E 6983355.19 S Zona 19 J

INSCRIPCION SEC

Nº _____

FECHA: _____

PLANTA FOTOVOLTAICA AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA

DIRECCION: Ruta 5 Norte, km 863.	LAMINA: 10-10	FECHA: ENERO 2016
COMUNA: Caldera	ESCALA: S/E	CONTENIDO: Detalle de Impermeabilización
REGION: Atacama	UNIDAD: S/U	DIBUJO: A. MORALES
ACEPTACION PROPIETARIO: _____	INSTALADOR: _____	
Aeródromo Desierto de Atacama RUT: 72.232.200-2 R.P.: CARLOS MUÑOZ CALDERON RUT: _____	FELIPE AGUILERA MOORE INGENIERO DE EJECUCION EN ELECTRICIDAD LIC. SEC. N° 005496 CLASE A Fono: +562 32026499	